



La cotation

La **cotation** a pour but de définir les dimensions d'une pièce, ainsi que les variations possibles pour ces dimensions.



Comment inscrire une cote :

- 2 lignes d'attache en trait fin (A)
- 1 ligne de cote en trait fin (B) éloignée du dessin (10mm)
- 2 flèches en trait fort (C)
- 1 nombre représentant la dimension de la pièce



Inscription des chiffres de cote

- Horizontalement : au dessus et au milieu de la ligne de cote
- Verticalement : à gauche et au milieu de la ligne de cote

